

1)Czy istniejące okna PCV zostają czy będą wymieniane na nowe spełniające aktualne wymogi izolacyjności termicznej?

Istniejące okna PCV zostają, należy wymienić wszystkie inne okna.

2)Czy istniejąca drzwi wejściowe (nowe , drewniane - 2 szt) zostają?

Istniejące drzwi zostają.

3)Z jakiej blachy wykonać obróbki?

Blacha tytanowo- cynkowa o grubości min. 0,6 mm

4)Czy drzwi do węzła cieplnego zostają?

Drzwi do węzła nowe zgodnie z wytycznymi Fortum.

5)Co z kratami w oknach?

Istniejące kraty zostają

6)Czy w zakresie jest remont tarasu od strony Odry?

Tak, taras należy wyremontować

7)Na jakiej głębokości ma być wykonana izolacja pozioma części podpiwniczonej

Izolacja pozioma ścian w części podpiwniczonej ma być wykonana pod poziomem stropu nad piwnicą.