





FOT. 2



FOT. 3



FOT. 1-3. ZDJECA STANU ISTNIEJACEGO



- UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
  2. WSZYSTKIE PRACE PROWADZIĆ POD ŚCISŁYM NADZOREM KONSERWATORSKIM.

INWENTARYZACJA KONTAKT		ZOO Wrocław Sp. z o.o.	
PROJEKTOWY		ul. Bielska 111/8, 50-221 Wrocław	
Ciepłota		tel. 60576214	
Ciepłota		tel/fax (071) 7181618	
Przebudowa, rozbudowa i remont portierni (wejścia służbowego) na terenie Zoologii Wrocław (wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie Zoologii Wrocław Sp. z o.o. ul. Włodarskiego 1-5, 51-618 Wrocław		Architektura/Architectural	
Bartosz Zmuda		14005914	
Sprawdził / Verified by		14005914	
Maciej Roman Lubocki		1039411V	
Przebudowa, rozbudowa i remont portierni (wejścia służbowego) na terenie Zoologii Wrocław (wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie Zoologii Wrocław Sp. z o.o. ul. Włodarskiego 1-5, 51-618 Wrocław		INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO	
05.2015		Skala: 1:50	
Przebudowa, rozbudowa i remont portierni (wejścia służbowego) na terenie Zoologii Wrocław (wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie Zoologii Wrocław Sp. z o.o. ul. Włodarskiego 1-5, 51-618 Wrocław		Projekt wykonawczy	
Architektura		Marek Roman Lubocki	
KONSTRUKCJA		A001	